Unidade Escolar: “CEMEI Profª Helena Buzato Rigo”

Data: 20/08/2024

- Última limpeza da caixa d’agua foi realizada em 28/07/2023;



- Pintura desgastada e sinais de infiltração em vários pontos da creche;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE DE ACESSO RESTRITO | PARA OBTER A VERSÃO ORIGINAL ACESSE O SITE HTTPS://SAPL.JALES.SP.LEG.BR/ E INFORME O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0007 | CHAVE DE ACESSO: 1EVTAQ
e-CAM | PROCESSO EVETAQ | PARA OBTER A VERSÃO ORIGINAL ACESSE O SITE HTTPS://SAPL.JALES.SP.LEG.BR/ E INFORME O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0007 | CHAVE DE ACESSO: 1EVTAQ

- A condensadora do ar condicionado está instalada em local baixo, apresentado potencial risco de acidentes com as crianças;

- A lona de toldo do corredor lateral está totalmente deteriorada;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

- Na cozinha identificamos que duas panelas de pressão estão com as válvulas de proteção danificadas, sendo que, inclusive umas delas explodiu a poucos dias atingindo o teto da cozinha;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO