

Proc. Administrativo 6- 15.800/2025

De: Olyntho V. - SEMOP-DPC-SLT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/07/2025 às 15:00:50

Setores envolvidos:

GAP-AG, SEMOP-DPC-SLT, SEMOP, SEMSU, SETRANS, SEGAB-DAAL-INDCAMARA

Ind 448 2025 Moreno - PROMOVA A INSTALAÇÃO DE TRELIÇAS NO ESPAÇO ENTRE A GUIA DA SARJETA E A LOMBOFAIXA INSTALADA NA AVENIDA DA SAUDADE

Prezado Senhor Presidente,

Prezados Vereadores,

Em atenção à Indicação nº 448/2025, de autoria do nobre Vereador Sargento Moreno, que solicita a instalação de treliças no espaço entre a guia da sarjeta e a lombofaixa existente na Avenida da Saudade, informamos que a solicitação foi analisada tecnicamente sob os aspectos de funcionalidade, drenagem e manutenção urbana.

Após vistoria no local e análise das condições técnicas, constatou-se que:

1. O vão existente entre a guia da sarjeta e a lombofaixa representa, de fato, um obstáculo, especialmente para pedestres com mobilidade reduzida e idosos, podendo ocasionar acidentes;
2. Contudo, a área indicada também funciona como ponto natural de escoamento das águas pluviais, permitindo que a água da via escoe pela sarjeta até as bocas de lobo e galerias existentes;
3. A instalação de treliças ou grelhas metálicas nesse trecho pode provocar o acúmulo de folhas, areia e detritos, comprometendo o escoamento da água e gerando entupimentos frequentes, especialmente durante o período de chuvas intensas. Isso poderia ocasionar alagamentos na via, afetar a durabilidade da pavimentação e demandar constante manutenção;
4. Dessa forma, a colocação de grelhas no ponto proposto não é tecnicamente recomendada, salvo se acompanhada da implantação de um sistema de drenagem complementar, com grelhas específicas, de fácil remoção e com acesso para limpeza periódica — o que exigiria a elaboração de um projeto técnico detalhado, bem como recursos para sua execução e manutenção permanente.

Portanto, embora se reconheça a legítima preocupação com a segurança dos pedestres, especialmente dos mais vulneráveis, a medida sugerida apresenta riscos à eficiência do sistema de drenagem urbana, podendo acarretar consequências negativas ao tráfego e ao entorno.

Como alternativa, sugere-se a instalação de uma grelha em apenas metade da rampa da lombofaixa, de forma a melhorar a acessibilidade sem comprometer significativamente o escoamento das águas pluviais.

Permanecemos à disposição para a realização de estudos complementares, caso necessário.

Atenciosamente,

Olyntho Munhoz Vargas

Setor de Levantamentos Topográficos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3716-9795-8ACE-C899

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OLYNTHO MUNHOZ VARGAS (CPF 217.XXX.XXX-82) em 28/07/2025 15:01:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO ARENAS JABUR (CPF 221.XXX.XXX-73) em 29/07/2025 08:05:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3716-9795-8ACE-C899>

