



# Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

Cx. Postal 162 – CEP \*\*\*\*\*

Fone/Fax (017) 3421-1188 - E-mail [camaravotuporanga@terra.com.br](mailto:camaravotuporanga@terra.com.br)

Site: [www.camaravotuporanga.sp.gov.br](http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br)

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 0030/2007

(INDICA AO PODER EXECUTIVO, QUE TOME PROVIDÊNCIAS QUANTO ÀS EROSÕES NAS PROXIMIDADES DA AVENIDA COACAVO).

Sr. Presidente

Srs. Vereadores

INDICO À MESA, na forma regimental, que seja oficiado ao Poder Executivo, para que a Secretaria competente tome providências quanto às erosões nas proximidades da Avenida COACAVO.

Plenário "Dr. Octávio Viscardi", 12 de Fevereiro de 2007.

**OSVALDO CARVALHO DA SILVA**  
**OSVALDO CARVALHO**  
**VEREADOR**

## JUSTIFICATIVA

Pode-se dizer que de todos os recursos naturais existentes no planeta, o solo é um dos mais instáveis quando modificado, ou seja, quando sua camada protetora é retirada.

Processos erosivos ocorrem de forma moderada em um solo coberto, sendo esta erosão chamada de geológica ou normal.

Uma vez modificado, para cultivo ou desprovido de sua vegetação originária têm início a erosão, capaz de remover mil vezes mais material do que se este mesmo solo estivesse coberto. Por ano o Brasil perde aproximadamente 500 milhões de toneladas de solos através da erosão.

O arraste de partículas constituintes do solo se dá pela ação de fatores naturais como água, vento, além da própria erosão geológica ou normal que tem por finalidade nivelar a superfície terrestre.

Deve-se observar que nas proximidades da Avenida COACAVO, existe erosões de grande extensão, que se formaram em decorrência da grande quantidade de água que desce proveniente da galeria da citada Avenida.

A chuva é, sem dúvida, a causa principal para que ocorra a erosão e evidente é que quanto maior sua quantidade e frequência, mais irá influenciar no fenômeno, podendo prejudicar inclusive o Córrego Boa Vista, que fica naquelas proximidades.

Outrossim, a Administração Municipal, através de sua Secretaria competente deverá tomar providências em relação às erosões existentes na área próxima à Avenida COACAVO que, se não for contida, poderá comprometer a estrutura da avenida e trazer sérios prejuízos a cidade.