



Resposta requerimento 167/2025 – Vereador Cabo Renato Abdala – Processo Administrativo 11799/2025

1. Veículos em processo de manutenção

PLACA	FROTA	MODELO
BIP3196	002	Jeep Toyota Bandeirantes
56770	004	Pá Carregadeira New Holanda 12d
37237	007	Pá Carregadeira Hidra Dosam Mod. DI200
DBA5762	018	Fiat Uno Mille Econômico 2 Portas
FSX4909	032	Fiat/Palio Fire
FTD6299	040	Fiat Palio Fire Econômico 4p 1.0
22198	043	Rolo Compactador Dynapac - Ca15
BFY2951	045	Caminhão Mercedes Benz L-1113 Carroc. C/Muck
BPZ5319	051	Fiat Uno Mille Fire 1.0
56769	059	Motoniveladora Case 845 B Vhp
BPZ5324	064	Fiat Uno Mille Fire
BFY2913	077	Caminhão Mercedes Benz L-1113 Tanque
6260	089	Trator Ford 6600
DBA5711	116	Vw Perua Kombi Std
BFY2943	122	Chevrolet/Gm D10
31712	123	Retroescavadeira Case Mod 580m - 4x2
56771	126	Pá Carregadeira New Holland 12d
6021	129	Trator Massey Ferguson 275
8966	139	Trator Massey Ferguson 275
31710	148	Pá Carregadeira Case W20e Turbo
BFY2980	150	Fiat Uno Mille Fire 1.0
47504	158	Trator Agrícola New Holland TI75 E 75cv
BFY2970	160	Fiat Uno Mille Fire
DBA5H19	182	Fiat Uno Mille Fire
26566	192	Trator Agrícola 7630 105cv New Holland



PLACA	FROTA	MODELO
DBA5778	203	Cargo 1517e - Caçamba
31492	206	Motoniveladora New Holland Rg 140b
47503	215	Trator Agrícola New Holland TI75
EOB0B24	220	Vw Perua Kombi Standart 1.4
BFY2942	247	Mercedes Benz L 608 D
FMJ0068	248	Caminhão Ford Cargo 2423 - Basculante
FUX6862	249	Caminhão Ford Cargo 2423 - Basculante
FEK8G95	250	Caminhão Ford Cargo 2423 - Basculante
FKM4G99	251	Caminhão Ford Cargo 2423 - Basculante
FTG5604	252	Caminhão Ford Cargo 2423 - Basculante
FUK5E43	259	Ford Cargo 2623 - Tanque
BFY2985	269	Fiat Strada Working Cab Estendida 1.5
FPM8993	276	Reboque Antoalde Ae2.500 - Car Aberta
70314	291	Escavadeira Hidráulica Jcb Js220lc
70315	292	Mini Retroescavadeira Jcb 1cx
EGY0J95	314	Saveiro Robust 1.6 Completo
BZF6J88	315	Saveiro Robust 1.6 Completo
DET2B09	319	Moto Kasinsk - Comet 150 70
FTN5I84	321	Caminhão Furgão Daily 7 Ton 70c17 Cd 43
76665	361	Pá Carregadeira Xcmg Lw300kv
82109	366	Trator Massey Ferguson Ms5710
DFQ1D62	1005	Caminhão Ford 12000 - Cons5
EOB0130	035	Doblô Cargo Fire 1.8 16v – Ambulância
CMW3444	047	Caminhonete S10 Gm 2.4 Ambulância
BPZ5322	066	Fiat Uno Mille Fire 1.0
DBA5717	067	Vw Perua Kombi Std
DBA5710	068	Vw Perua Kombi Std
FFJ9580	074	Novo Rely Pick-Up
BPZ5D37	092	Ônibus Marcopolo Volare V 8 On Escolar



PLACA	FROTA	MODELO
DBA5741	114	Fiat Uno Mille Economy 1.0
DBA5742	115	Fiat Uno Mille Economy 1.0
EOB0B32	135	Ford Fiesta - 1.0
DBA5756	140	Citroen/Jumper M33m Hdi
DBA5746	146	Micro-ônibus Marcopolo/Volare V6 Escolar
FZM7A69	151	Renault Master Minibus L3h2
DBA5749	153	Citroen Jumper M33m 2.8 Hdi
GIF6769	154	Furgão Master Extra Renault
FZH3D88	163	Vw Novo Gol TI Mcv 1.0
DBA5751	169	Citroen Jumper M33m 2.8 Hdi
DBA5752	174	Citroen Jumper M33m 2.8 Hdi
DBA5759	178	Citroen Jumper M33m 2.8 Hdi
DBA5758	179	Citroen Jumper M33m 2.8 Hdi 16 Lugares
DBA5H80	202	Vw Kombi Standart Flex 2009
EOB0107	211	Fiat Strada 1.4 - Fire Flex
EOB0B22	217	Marcopolo / Volare W9 Mo Motor Mwm
EOB0123	219	Vw Perua Kombi Standart 1.4
EOB0126	224	Fiat Uno Mille Economy 1.0
EOB0125	225	Fiat Uno Mille Economy - 04 Portas
GGU2628	230	Chevrolet/Gm Cruze Ltz
EOB0135	233	Marcopolo / Volare V8 On
EOB0134	234	Marcopolo / Volare V6 Mo
FSA3009	239	Fiat Siena Essence 1.6
FUG7488	245	Renault Sandero B4m
FYZ4340	246	Renault Sandero B4m
DBA5747	255	VW Voyage 1.6 Trend
GGZ4456	271	Fiat Mobi Drive .0 Flex
DSV6556	274	Micro-ônibus Vw/Neobus Th O Escolar 8160
ELC2111	277	Fiat Fiorino Greencar – Ambulância



PLACA	FROTA	MODELO
DWS0027	278	Fiat Fiorino Greencar – Ambulância
EHA3223	279	Micro-ônibus Vw/Neobus Th O Escolar 8160
FWB0775	281	Micro-ônibus Marcopolo Volare – V8L
EHO5F99	283	Renault Master L2H2 – Ambulância
DZH2G69	284	Renault Master L2H2 – Ambulância
EWF6698	287	Fiat Mobi Like 1.0 Flex
CTM9G60	316	Citroen Jumper Minibus 2.8 Hdi
GAA4J26	338	Ônibus Vw 15190 Eod E. Hd Ore

2. Veículos inservíveis / leilão

PLACA	FROTA	MODELO	JUSTIFICATIVA
FYF7225	19	Caminhoneta Novo Kangoo	Motor fundido; caixa de câmbio e suspensão danificada.
DBA5790	28	Fiat Ducato MC Rotan	Motor fundido; suspensão danificada; ar condicionado danificado; problemas no sistema elétrico. Veículo com 15 anos de uso em serviço do SAMU.
DBA5715	030	Vw Perua Kombi Std	Motor fundido, veículo com 18 anos de uso, custo para manutenção inviável. R\$8.000,00 + ou -.
BPZ5318	034	Vw Perua Kombi Std	Leilão (motor fundido, suspensão, elétrica).
6238	053	Motoniveladora Caterpillar Patrol 120b	Leilão (motor fundido, elétrica).
DBA5716	083	Vw Perua Kombi Std	Leilão (motor fundido, suspensão, elétrica).
DBA5757	141	Citroen Jumper M 33 M 2.8 Hdi	Veículo acidentado. Recuperação financeiramente não viável.
CRX7F77	168	Moto Kasinsk - Seta 150	Leilão (motor fundido, elétrica).
BPZ5317	172	Vw Perua Kombi Std	Desgaste devido ao uso elevado. Atualmente problema no câmbio e bolacha da tração. Veículo não para em marcha lenta. Afoga a todo momento e acelera sozinho.
DBA5777	190	Ford Fusion V6	Apresenta vazamento de óleo do motor; elevação na temperatura; problema no câmbio automático e suspensão.
EOB0105	209	Vw Perua Kombi 1.4	Leilão (motor fundido, suspensão, elétrica).
FWC8225	280	Alto Motor Furgão Mb 415 Sprinter	Motor fundido; suspensão danificada; sistema hidráulico com defeito.
CPN6244	1006	Caminhão Mercedes Benz 1215c - Caçamba Cons6	Leilão (sem motor suspensão, parte elétrica).





DBA5748	030	VW Perua Kombi STD	Leilão (motor fundido, suspensão, elétrica).
BPZ5329	084	Doblô Cargo Fire 1.3 -16v	Motor fundido, veículo com 20 anos de uso, custo para manutenção inviável. R\$12.000,00 + ou -.
BPZ5328	085	Doblô Cargo Fire 1.3 - 16V Ambulância	Motor fundido, veículo com 20 anos de uso, custo para manutenção inviável.
DBA5721	131	Fiat Palio Fire	Motor fundido, necessita de tapeçaria e funilaria. Veículo com 18 anos de uso, custo para manutenção inviável R\$10.000,00 + ou -.
DBA5719	182	Fiat Uno Mille Fire	Motor fundido, assoalho apodrecido, necessita tapeçaria e funilaria. veículo com 18 anos de uso, custo para manutenção inviável R\$10.000,00 + ou -.
DBA5726	189	Citroen Jumper Minibus 2.8 HDI	Motor pegou fogo, problemas de suspensão e embreagem, veículo com 19 anos de uso, custo de manutenção inviável.
FUH5422	228	Doblô Cargo Fire 1.3 - 16V Ambulância	Motor fundido, suspensão e direção hidráulica com problemas, veículo muito rodado, motor já feito uma vez, custo de manutenção inviável.
BYW6565	282	Renault Master L2H2 - Ambulância	Motor fundido, parte de arrefecimento comprometida e sem embreagem, custo de manutenção inviabiliza, R\$50.000,00 +ou-.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2FB-7614-4E7F-8A77

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GILBERTO JOSÉ FERNANDES CAMARGO (CPF 028.XXX.XXX-51) em 16/06/2025 15:56:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABIO OKAMOTO DO CARMO (CPF 222.XXX.XXX-80) em 16/06/2025 15:58:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MIGUEL MATURANA FILHO (CPF 784.XXX.XXX-91) em 16/06/2025 16:13:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDERSON MARCELO BATISTA (CPF 222.XXX.XXX-08) em 16/06/2025 16:14:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANIELI BILIAZZI SANTOS TROMBELA (CPF 287.XXX.XXX-02) em 17/06/2025 07:06:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARÍLIA MAGNA DOS SANTOS (CPF 331.XXX.XXX-16) em 17/06/2025 07:45:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NATÁLIA MARIA POZZOBON FIGUEIRA DA COSTA (CPF 384.XXX.XXX-43) em 17/06/2025 07:47:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IVONETE FELIX DO NASCIMENTO (CPF 085.XXX.XXX-08) em 17/06/2025 09:08:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C2FB-7614-4E7F-8A77>

