Unidade Escolar: “CEM Profº Valdir Gonçalves de Lima”

Data: 16/08/2024

- AVCB válido até 06/09/2026;



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 660082

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 054264/3557105/2014
Endereço: RUA INGLATERRA
Complemento:
Bairro: PARQUE DAS NACOES
Nº: 2800
Município: VOTUPORANGA
Ocupação: ESCOLA EM GERAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
Responsável pelo Uso: SILVIA CRISTINA RODOLFO
Responsável Técnico: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA CALIAN
CREA/CAU: 5070252635-SP
ART/RRT: 2807230230200135
Área Total (m²): 1878,18
Área Aprovada (m²): 1878,18
Validade: 06/09/2026
Vistoriador: SUBTEN PM SERGIO RODRIGO RAMALHO MATTA
Homologação: TEN CEL PM EDMILSON SANTANA BRANCO
OBSERVAÇÕES: PARA MELHOR CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA, RECOMENDA-SE OBSERVAR O CONTIDO NO DECRETO Nº 64.862, DE 13 DE MARÇO DE 2020.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Votuporanga, 13 de Setembro de 2023

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

- A última limpeza da caixa d’agua foi realizada em 12/02/2021;

Espante Dedetizadora

www.espantededetizadora.com.br

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EXECUÇÃO 12/02/2021

- [ ] DESINSETIZAÇÃO
- [ ] DESRATIZAÇÃO
- [ ] DESCUPINIZAÇÃO
- [x] LIMPEZA EM CAIXA D´AGUA

CEVS: 351550901-812-000004-1-8 CREA: 5060472654

FONE: (17) 3462 - 5072 / (17) 99751 - 8599

Rua Espirito Santo, 930 - B. Centro - Fernandópolis - SP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
e-CAM | PROCESSO LEGISLATIVO DIGITAL
Data/Hora da Assinatura: 16/08/2024 14:17:17
Assinado por: DIOGO ALEXANDRE DE LIMA
Certificado Digital: 00000000000000000000000000000000
Emissor: AC SOLUTI Multipla G5
Documento Digitalizado Conforme o Decreto Federal nº 10.278/2020
Câmara Municipal de Fernandópolis - CNPJ: 00.000.000/0001-00
Rua Cel. Nicolau Mesquita, 1000 - Centro - CEP 15600-000 - Fone: (17) 3465-9000 - Fernandópolis/SP

- Sala de informática está passando por reforma;

- Algumas carteiras estavam danificadas;



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Nome do arquivo: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2025 - SEMEC - PREGÃO ELETRÔNICO 90/2025.pdf
Hash SHA256: 7d4d1b0b4b6b7d0d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d
Data/hora da assinatura digital: 02/12/2025 14:52:51 (UTC-03:00)
Assinado por: DIRLEI APARECIDA DE ALMEIDA:09888888888
Certificado emitido por: AC SOLUTI Multipla v5
Certificado válido de 01/07/2025 a 01/07/2026
Verificação disponível em: https://e-cam.portalsolutiti.com.br/verificador/
e-CAM | PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO - CÂMARA MUNICIPAL DE ORIGNÁ/SP.

- Lâmpadas queimadas e ventilador inoperante;

- Quadra poliesportiva com pintura desgastada e traves enferrujadas;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
e-CAM | PROCESSO LEGISLATIVO DIGITAL
Para verificar as assinaturas, acesse www.camarabirigui.sp.gov.br/processo-legislativo-digital e clique em "Verificar Documento" e informe o código verificador: 3OCKNQVLEDLNG
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br
Gerado em 09/04/2026 às 15:29 (UTC-3) por BIRIGUI/SP

- Cozinha com janela enferrujada;

- Banheiro masculino com azulejo quebrado e com formação de ninho de formiga;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Para verificar as assinaturas e o documento original, acesse o site do ITI em: https://verificador.iti.gov.br
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO
Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site do TJMG em: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processo-eletronico/validacao-de-documentos.htm#/validacao
Código Verificador: 1529 | Código de Controle: 3CCKNVQXLEIN
Data/Hora da Cópia: 02/08/2022 às 14:57
Usuário: PEDRO HENRIQUE VIANA PIRES
Cópia gerada por PEDRO HENRIQUE VIANA PIRES em 02/08/2022 às 14:57 (GMT-03:00)
Documento de origem: 0000000-00.0000.0.00.0000 - Processo Administrativo - Diligência - Diligência - Diligência

- A pedra da pia e as divisórias do mictório estavam quebradas, e o piso do banheiro muito encardido;

- Não foi possível verificar a data de troca/validade dos filtros dos bebedouros;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO
ICP Brasil
e-CAM