Unidade Escolar: “CEM Profº Benedito Israel Duarte”

Data: 16/08/2024

- AVCB válido até 20/02/2027;



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 692239

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIRO PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTAD DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 052332/3557105/2014
Endereço: ELAINE CRISTINA JARDINETI
Complemento: **Bairro:**CDHU
Município: VOTUPORANGA
Ocupação: ESCOLA GERAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL VOTUPORANGA
Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL VOTUPORANGA
Responsável Técnico: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA CALIAN
CREA/CAU: 5070252635-SP **ART/RRT:** 28027230231697465
Área Total (m²): 3185,90 **Área Aprovada (m²):**3185,90
Validade: 20/02/2027
Vistoriador: SUBTEN PM SERGIO RODRIGO RAMALHO MATTA
Homologação: TEN CEL PM RENATO NEVES RODRIGUES
OBSERVAÇÕES:

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Votuporanga, 19 de Março de 2024

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

- Não foi comprovado a realização de limpeza da caixa d’água;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ICP Brasil

- Constatamos que algumas salas de aula apresentam problemas diversos, tais como: paredes com falhas na pintura, vidros quebrados, lâmpadas queimadas, aparelhos de ar-condicionado inoperantes, ventiladores quebrados, lousa digital danificada e alguns notebooks de uso dos professores necessitam de reparos;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
e-CAM | PROCESSO



- Banheiros com vasos interditados, pisos encardidos e divisórias quebradas;



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
e-CAM | PROCESSO [illegible]

- Quadra poliesportiva com piso desgastado;

- A janela da cozinha está muito enferrujada e a cuba da pia da cozinha está furada necessitando ser substituída;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE por ANDRE LUIZ DE ALMEIDA MENDONCA:27183828870 em 10/03/2026 15:03:51 -0300 e-CAM | PROCESSO 1000000.0000000/2026-00 | PÁGINA 1 | Para verificar as assinaturas acesse https://www.gov.br/gestaodocumental/pt-br/assinatura-digital-1 e informe o código 2026031015035100000000000000000

- Forro danificado;

- Parede trincada;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
e-CAM | PROCESSO