<u>Unidade Escolar: “CEM Profª Irma Pansani Marin”</u>

<u>Data: 15/08/2024</u>

- AVCB não foi localizado e a última limpeza da caixa d’água foi realizada em 20/09/2023. A desinsetização e a desratização foram realizadas a menos de seis meses;

- As salas de aula apresentavam algumas paredes com falhas na pintura, lâmpadas queimadas, necessidade mobiliários novos (carteiras e armários danificados), pisos quebrados, ausência de cortinas, alguns aparelhos de ar-condicionado estavam inoperantes, e sinais de infiltração e mofo no teto;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:



- Banheiros interditados;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE por ...
e-CAM | PROCESSO ...

- O refrigerador de água do bebedouro próximo a quadra está aparentemente sem filtro, e das quatro torneiras existentes, três estão quebradas;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
e-CAM | PROCESSO

- As paredes externas apresentam trincas e pintura desgastada;

- o bebedouro aparentemente está instalado em posição muito baixa;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE por [illegible] e-CAM | PROCESSO [illegible]

- Não foi possível verificar a data da última troca do elemento filtrante do refrigerador de água;

- Piso do pátio trincado;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Para verificar as assinaturas, acesse www.jusbrasil.com.br/validar-documento e utilize o código 8100-0000-0000-0000
Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: [illegible]
Para verificar as assinaturas, acesse www.jusbrasil.com.br/validar-documento e utilize o código 8100-0000-0000-0000
Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: [illegible]
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO