Unidade Escolar: “CEMEI Ana Ferreira dos Santos”

Data: 20/08/2024

- Os extintores de incêndio não estavam devidamente instalados;

- A instalação elétrica do micro-ondas foi feita de forma improvisada e com a fiação exposta;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ...
e-CAM | PROCESSO ...

- As banheiras disponibilizadas são de uso doméstico, não se mostrando adequados para a realização de banhos sequenciais, sendo necessário a utilização de baldes para esvaziá-las;

- A ligação dos botijões de gás externo ainda não foi concluída, sendo utilizado um botijão de gás ao lado do fogão;

- O refrigerador de água dos bebedouros está inoperante;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE DE ACORDO COM A MP 2.200-2/2001 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO - TJDFT
Para verificar as assinaturas vá para o site http://www.e-cam.com.br:8080/validar_assinatura e insira o código de verificação 6573-0101-0000-0000 e a chave de acesso 7f0d1ac0e3b0f0d0e0c0b0a0f0e0d0c0b0a0f0e0d0c0b0a0f0e0d0c0b0a0f0e

- Ausência de cortinas. Está sendo utilizado papelões colados e lenções para diminuir a incidência solar;





- Ventiladores inoperantes e mobiliário desgastado;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: