



# Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América – CEP 15502-105  
Fone/Fax (017) 3421-1188 - E-mail [camaravotuporanga@terra.com.br](mailto:camaravotuporanga@terra.com.br)  
Site: [www.camaravotuporanga.sp.gov.br](http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br)  
Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N.º 1109/2014

Sr. Presidente  
Srs. Vereadores

INDICO À MESA, nos termos regimentais, seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da secretaria competente, reforme a mureta divisória da linha de fluxo existente no viaduto Guilherme Augusto Ferro, conhecido popularmente como "Pontilhão do Vilar", bem como, instale "tachões" no seu início, evitando com isso, que, algum veículo venha a colidir com a mesma destruindo-a novamente.

Plenário "Dr. Octávio Viscardi", 8 de setembro de 2014.

**PEDRO BENEDUZZI**  
**VEREADOR**

## JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que recentemente um veículo após tentar convergir no viaduto Guilherme Augusto Ferro, conhecido popularmente como "Pontilhão do Vilar", acabou por chocar-se e destruir parte da mureta divisória da linha de fluxos.

Considerando que diversos condutores de veículos que por ali trafegam estão nos cobrando constantemente a reforma do mesmo, bem como, a instalação de "tachões" no seu início, evitando com isso, que, algum veículo venha a colidir com a mesma novamente.

Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da secretaria competente, reforme a mureta divisória da linha de fluxo existente no viaduto Guilherme Augusto Ferro, conhecido popularmente como "Pontilhão do Vilar", bem como, instale "tachões" no seu início, evitando com isso, que, algum veículo venha a colidir com a mesma destruindo-a novamente.