



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América – CEP 15502-105
Fone/Fax (017) 3421-1188 - E-mail camaravotuporanga@terra.com.br
Site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 0534/2011

(INDICA AO PODER EXECUTIVO, QUE INSTALE TACHÕES PARA DELIMITAR O FLUXO DE VEÍCULOS NAS VIAS QUE COMPÕEM OS CRUZAMENTOS DAS AVENIDAS BRASIL, EMÍLIO ARROYO HERNANDES, JOSÉ MARÃO FILHO E NASSER MARÃO).

Sr. Presidente

Srs. Vereadores

Indico à Mesa, na forma regimental, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Nasser Marão Filho, solicitando que se digne interceder junto a Secretaria competente, para que a mesma efetue estudos, no sentido de instalar tachões para delimitar o fluxo de veículos nas vias que compõe os cruzamentos das Avenidas Brasil, Emílio Arroyo Hernandez, José Marão Filho e Nasser Marão.

Plenário "Dr. Octávio Viscardi", 16 de maio de 2011.

SERGINHO DA FARMÁCIA VEREADOR

JUSTIFICATIVA

Considerando que recentemente foram concluídas as obras e serviços para que os pedestres e condutores de veículos que trafegam pelas Avenidas Brasil, Emílio Arroyo Hernandez, José Marão Filho e Nasser Marão, possam ter maior segurança quando cruzarem as mesmas.

No local ainda foram instalados semáforos e retiradas das rotatórias, o que certamente reduzirá significativamente o número de acidentes que há anos ocorrem no local, no entanto surgiu uma nova problemática.

Considerando que diversos condutores de veículos não estão respeitando as faixas indicativas horizontais que delimitam o fluxo de veículos dos supramencionados cruzamentos.

Considerando que, cabe ao Poder Executivo, disciplinar o trânsito das ruas e avenidas de nossa cidade, garantindo a circulação segura dos condutores de veículos e pedestres.

Considerando que, é dever do Poder Público buscar alternativas viáveis para garantir a segurança de toda a comunidade e de acordo com informações da Polícia Militar, cerca de 90% (noventa por cento) dos registros de acidentes são provocados por negligência ou imprudência dos motoristas.

Neste sentido é que apresentamos a presente proposição para que o setor de trânsito competente, instale tachões nos cruzamentos das Avenidas Brasil, Emílio Arroyo Hernandez, José Marão Filho e Nasser Marão, delimitando dessa forma as faixas que já existem no solo.

