



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça “Vereador Viana Filho” – Vila América

Cx. Postal 162 – CEP 15502-105

Fone/Fax (017) 3421-1188 - E-mail camaravotuporanga@terra.com.br

Site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 0558/2008

(INDICA AO PODER EXECUTIVO, QUE PROMOVA SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS FIORAVANTI POIANI E PRESIDENTE DUTRA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO).

Sr. Presidente

Srs. Vereadores

INDICAMOS À MESA, na forma regimental, que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria competente, promova serviços de tapa buraco na Rua Presidente Costa e Silva, no trecho compreendido entre as Ruas Fioravanti Poiani e Presidente Dutra, no Bairro da Estação.

Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, 8 de Setembro de 2008.

GILVAN CARLOS DOS SANTOS

GILVAN

VEREADOR

JUSTIFICATIVA

Com o tempo, a massa asfáltica de certas vias públicas acaba por deteriorar-se em razão da incidência de agentes naturais, aliados ao tráfego de veículos, o que causa buracos em sua extensão.

Nesse sentido, cabe ao Poder Público Municipal promover periodicamente o serviço de “tapa buracos”, visando assim, evitar a ocorrência de diversos transtornos no tráfego, como por exemplo, avarias em veículos e até acidentes com vítimas.

No leito carroçável da Rua Presidente Costa e Silva, no trecho compreendido entre as Ruas Fioravanti Poiani e Presidente Dutra, no Bairro da Estação, existe já há algum tempo diversos buracos que devem ser tapados pelo poder público municipal.

A existência daquela irregularidade tem ocasionado diversos contratemplos aos ciclistas, motoristas em geral e ainda em grau maior nos condutores de motocicletas.

Tendo em vista que a atual Administração Pública Municipal vem se esforçando para promover tais serviços em nossas vias públicas, achamos pertinente apresentar a presente proposição, no sentido de solicitar a realização do mesmo na via pública supramencionada, o que certamente atenderá aos anseios dos condutores de veículos que por ali trafegam constantemente.