

DEFESA CIVIL DE VOTUPORANGA

LAUDOTÉCNICO PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORE

Data da vistoria: 02/04/2025

Local: Rua Felício Gorayeb c/ Alameda Francisco Marin Cruz

Relato da Ocorrência:

Em atendimento à indicação da vereadora Débora Romani, foi realizada a visita para averiguação da informação.

Inspeção da Árvore:

Conforme fotos, o tronco apresenta inclinação anormal, ocasionado pela rasa ramificação das raízes, que demonstram fragilidade, incapacitando de sustentar a estrutura da árvore como um todo. As raízes se desenvolveram próximas à superfície acarretando na fratura do concreto do passeio público.


Avaliação de risco:

Pouca resistência à ventos, com possibilidade de queda. Em razão do tamanho pode tombar em direção à rede de distribuição de energia ocasionando o rompimento de cabos entre outros transtornos.

Conclusão:

Diante dos fatos apresentados cabe notificar o proprietário a providenciar a supressão da árvore.





Atenciosamente,

JONATAS TREVISAN
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
Defesa Civil de Votuporanga
02/04/2025

Documento enviado para assinatura ao(s): DÉBORA ROMANI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>> DATA / HORA: 19/05/2025 11:10:31 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROT-147247-7H4N4Q-0V1H8B | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.