



12	Extintores da quadra vencidos; <i>RESOLVIDO.</i>
13	Banheiros da quadra inutilizados; <i>O APONTAMENTO PERMANECE</i>
14	Banheiro masculino com mictórios não funcionando. Uma torneira não está funcionando; <i>O APONTAMENTO PERMANECE, TORNEIRA DA SALA FUI LIGADO.</i>
15	A escola visitada não conta com: conexão com internet; <i>APONTAMENTO RESOLVIDO.</i>
16	Os equipamentos, em linhas gerais, não estão em boas condições, conforme descrito: É necessário melhorar a distribuição do sinal da Internet no local; <i>APONTAMENTO RESOLVIDO.</i>
17	A escola visitada não dispõe dos recursos de acessibilidade nas suas vias de circulação interna para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; <i>O APONTAMENTO PERMANECE.</i>
18	Não há AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade na escola visitada. <i>O APONTAMENTO PERMANECE</i>

Demais observações:

Area for additional observations with a large handwritten mark resembling a vertical line with a double slash through it.

Votuporanga, em 15 de agosto de 2024.

*[Handwritten Signature]*  
**Fábio Hirata**  
Chefe Técnico de Fiscalização

Visto, De acordo.

*[Handwritten Signature]*  
Nome: Elena Francisco de Souza da Fonseca  
Respondendo pela Direção da Escola  
Cargo: Responsável pela Direção Escolar  
Matrícula: 68768/1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO EM UM SISTEMA ELETRÔNICO. O ASSINADO EM UM SISTEMA ELETRÔNICO NÃO É VALIDADO POR OBRIGATORIEDADE LEGAL. A VALIDADE DO DOCUMENTO ASSINADO EM UM SISTEMA ELETRÔNICO É VALIDADA PELO TCE/SP. O TCE/SP NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DE QUALQUER NATUREZA, DIRETA OU INDIRETA, RESULTANTES DO USO DO DOCUMENTO ASSINADO EM UM SISTEMA ELETRÔNICO.