



# CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

## VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

### RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº.: 262549-2/2023  
 Projeto Técnico Nº.: 052668/3557105/2014  
 Endereço: RUA ADOLFO CASADO, 5768  
 Bairro: JARDIM ALVORADA Município: VOTUPORANGA  
 Ocupações: Escola em geral

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - O dispositivo de recalque de piso (passeio) está sem condições de uso.

**Observações Orientações**  
 A EDIFICAÇÃO ESTÁ COM A OBRA DA AMPLIAÇÃO INACABADA. LIMPAR O INTERIOR DO ABRIGO DO REGISTRO DE RECALQUE. HÁ LUMIÁRIAS DE EMERGÊNCIA QUE NÃO ESTÃO EM FUNCIONAMENTO. O TESTE DO HIDRANTE/ BOMBA JUNTAMENTE COM A BRIGADA DE INCÊNDIO SERÁ EFETUADO NO RETORNO DA VISTORIA.

- Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- Vistoria APROVADA.
- VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 12 de setembro de 2023

Acompanhante: HELLEN ALMEIDA RG: 387432938 Fone: (17) 99268-5476  
 Vistoriante: SUBTEN PM SERGIO RODRIGO RAMALHO MATTA

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 12/09/2023 ÀS 18:53:44 POR SERGIO RODRIGO RAMALHO MATTA (CPF: 030.888.888-000) - PMESP

