CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

Solicitações | Consulta | Usuários | Upload de Docs | Apoio ao Usuário | Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº.:138450-2/2024

Projeto Técnico Nº.: 052216/3557105/2014

Endereço: RUA JOÃO CRUZ OLIVEIRA, 2551

Bairro: JARDIM ALVORADA Município: VOTUPORANGA

Ocupações: Escola em geral

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

43. Extintores de incêndio:

1 - Há extintores que não foram instalados.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.

Observações Orientações

O REGISTRO DE RECALQUE DE PISO (PASSEIO) ESTÁ COM A CAIXA DE AVENARIA OBSTRUÍDA NÃO APRESENTANDO O FUNDO PERMEÁVEL, SEM A PINTURA ADEQUADA E COM A TAMPA QUEBRADA. HÁ UTILIZAÇÃO DE GLP P-13 NO INTERIOR DA COZINHA (SALA DE FUNCIONÁRIOS). NÃO FORAM INSTALADOS OS HIDRANTES DA QUADRA, CONFORME O PROJETO APROVADO. O TESTE DE BOMBA/HIDRANTE JUNTAMENTE COM A BRIGADA DE INCÊNDIO SERÁ REALIZADA NO RETORNO DA VISTORIA.

☑ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

segunda-feira, 20 de maio de 2024

Acompanhante: LUIZ EDUARDO KITADA RG: 16457873 Fone: (17) 99742-6163

Vistoriante: SUBTEN PM SERGIO RODRIGO RAMALHO MATTA

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ...
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ICP Brasil