



Câmara Municipal de Votuporanga

Praça Vereador Viana Filho, 3819- Vila América.

Fone/Fax (017) 3421-1188 - Votuporanga - Estado de São Paulo

Votuporanga/SP, 03 de março de 2026.

À

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Corretora: Adriana Corretora de Seguros

A/C Setor de Sinistros –

Assunto: Comunicado de Sinistro – Danos Elétricos por Descarga Atmosférica

Prezados,

Pela presente, a **Câmara Municipal de Votuporanga**, segurada da Apólice nº 118 67 4079643, vem comunicar a ocorrência de sinistro coberto na modalidade **Danos Elétricos**, conforme condições contratadas.

1. Data e Circunstâncias do Evento

No dia **31 de janeiro de 2026**, por volta das **16h37min**, após ocorrência de forte descarga atmosférica (raio), houve interrupção imediata do funcionamento de equipamentos instalados no Centro de Tecnologia da Informação desta Casa de Leis, conforme descrito no Documento de Formalização de Demanda – DFD

O evento foi caracterizado por estrondo de grande intensidade, sendo que, segundos após, cessaram completamente:

- O funcionamento das câmeras de segurança internas e externas;
- A comunicação da central telefônica (PABX);
- Parte da rede lógica institucional.

2. Equipamentos Danificados

Após verificação técnica preliminar, foram constatados os seguintes danos:

a) Gravador de Rede IP de 674 Canais -marca: INTELBRAS, contendo 04 (HD - nvd7032 do Sistema de Segurança e Monitoramento. (Cód.Patr -BP-001/2488)

O gravador de vídeo responsável pelas câmeras externas tornou-se inoperante. Há indícios de dano à **fonte de alimentação tipo TFX (4 saídas SATA)**, componente suscetível a danos elétricos, conforme descrito no DFD -PROCESSO INTERNO Nº 12/2026.



Câmara Municipal de Votuporanga

Praça Vereador Viana Filho, 3819- Vila América.

Fone/Fax (017) 3421-1188 - Votuporanga - Estado de São Paulo

3. Natureza do Sinistro

O dano são compatíveis com ocorrência de **descarga elétrica atmosférica**, evento imprevisível e alheio à vontade da Administração, enquadrando-se na cobertura de **Danos Elétricos** contratada na apólice vigente.

4. Providências Adotadas

- Realocação provisória de pontos de rede para restabelecimento parcial dos serviços;
- Abertura de processo administrativo interno;
- Solicitação de avaliação técnica especializada para confirmação dos danos;

5. Solicitação

Diante do exposto, solicitamos:

1. A abertura formal do processo de sinistro;
2. Orientações quanto aos procedimentos de regulação;
3. Indicação de documentação complementar necessária;
4. Autorização para substituição/reparo dos equipamentos danificados, visando o restabelecimento integral dos serviços essenciais desta Casa Legislativa.

Informamos que seguem anexos:

- Laudo Técnico -

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Wilson da Silva Borges

Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio
Câmara Municipal de Votuporanga



Assunto **Laudo Técnico**
De Fabio Mata <mabraseg votuporanga@gmail.com>
Para <compras@camaravotuporanga.sp.gov.br>
Data 2026-02-27 09:19



- CamScanner 27-02-2026 08.23.pdf(~543 KB)

olá bom dia segue em anexo Laudo Técnico

Documento enviado para assinatura ao(s): WILSON DA SILVA BORGES.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 04/03/2026 09:41:18 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-891115-4F0L3Q-2W4Q4G | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



