



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Votuporanga/SP, 09 de março de 2026.

À

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Corretora: **Adriana Corretora de Seguros**

A/C **Setor de Sinistros**

Assunto: Complementação de Informações – Sinistro por Danos Elétricos

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação encaminhada por essa seguradora, por intermédio da corretora responsável, encaminhamos as informações complementares referentes ao sinistro ocorrido nas dependências da Câmara Municipal de Votuporanga, bem como os dados bancários para eventual indenização.

Conforme descrito no Documento de Formalização de Demanda – DFD, que anexamos a presente, que contém o relato da ocorrência de descarga elétrica atmosférica (raio) nas proximidades desta Casa Legislativa, e as consequências dos danos, onde menciona que além do equipamento de Gravação de Imagens, danificou também:

a) Switch de Rede-

Foi identificado que 01 (um) switch de rede (BP nº 2121) sofreu danos e deixou de funcionar. Contudo, não se fez necessária sua substituição, uma vez que os demais switches existentes na rede possuíam portas disponíveis, possibilitando a realocação e rearranjo dos dispositivos conectados. Foi plenamente reestabelecido.

b) Central de Telefonia – PABX- A central de telefonia (PABX) apresentou perda total de comunicação, havendo fortes indícios de que a placa de rede do equipamento tenha sido danificada em decorrência da descarga elétrica.

Considerando que a Câmara já vinha promovendo, por meio de licitação, a troca deste equipamento, em função do tempo de uso, de mais de 10 anos, e a sua tecnologia estar obsoleta, optamos por substituir por tecnologia mais avançada. Assim, não exigimos a indenização do mesmo.



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Deste modo, foi providenciada de imediato a aquisição de um novo gravador de vídeo, com a finalidade de possibilitar a verificação da extensão dos danos ocasionados pela descarga elétrica, a qual poderia também ter afetado os demais dispositivos do sistema de monitoramento, tais como as câmeras de captação de imagens e os equipamentos de exibição (televisores).

Em complemento as informações solicitadas, informamos os dados bancários, como seguem:

Banco: Banco do Brasil – 001

Agência: 068-6 – Votuporanga/SP

Conta Corrente: 230.010-9

Titular: Câmara Municipal de Votuporanga

CNPJ: 49.677.917/0001-14

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou encaminhamento de documentos complementares que se façam necessários para a regular instrução do processo de sinistro.

Atenciosamente,

Wilson da Silva Borges

Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio

Câmara Municipal de Votuporanga



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO / OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

PEDIDO URGENTE!!!

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FONTE ATX NO FORMATO TFX COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) SAÍDAS DE ALIMENTAÇÃO SATA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PABX, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA EM ANEXO.

2. NECESSIDADE:

No último sábado, 31 de janeiro de 2026, por volta das 16h37min, fui contactado pelo Sr. JOCENIR FÁBIO DE SOUZA, Agente de Segurança Legislativa, que se encontrava de plantão, informando que, após a ocorrência de um raio (estrondo de grande intensidade), verificou-se que, poucos segundos depois, as câmeras de segurança (internas e externas), a conexão com a internet e a rede interna desta Casa de Leis cessaram completamente seu funcionamento.

Diante da gravidade da situação, dirigi-me imediatamente a esta Casa Legislativa, chegando aproximadamente às 17h, quando iniciei as verificações técnicas necessárias. Após as devidas averiguações, foi possível constatar os seguintes fatos:

Switch de Rede

Foi identificado que 01 (um) switch de rede (BP nº 2121) sofreu danos e deixou de funcionar. Contudo, não se fez necessária sua substituição imediata, uma vez que os demais switches existentes na rede possuíam portas disponíveis, possibilitando a realocação dos dispositivos conectados.

Dessa forma, procedi à transferência dos pontos de rede para outros equipamentos operacionais, restabelecendo parcialmente o funcionamento da rede interna, sem gerar custos imediatos à Administração.

Central de Telefonia – PABX

A central de telefonia (PABX) apresentou perda total de comunicação, havendo fortes indícios de que a placa de rede do equipamento tenha sido danificada em decorrência da descarga elétrica.

Considerando tratar-se de um equipamento específico e sensível, torna-se indispensável a contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico técnico detalhado e, se confirmada a avaria, substituição do componente ou do equipamento, garantindo a continuidade e a confiabilidade do serviço de telefonia institucional.

NVR – Sistema de Câmeras Externas

O NVR (gravador de vídeo) responsável pelas câmeras de segurança externas também deixou de funcionar após o evento. Há a possibilidade de que o defeito esteja relacionado à fonte de alimentação do tipo TFX, com 4 saídas SATA, componente comumente suscetível a danos causados por surtos elétricos.

Ressalta-se que a fonte de alimentação é um item de baixo custo, sendo tecnicamente e economicamente recomendável sua substituição imediata para fins de teste. Caso, após a troca, o





Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

equipamento permaneça inoperante, será necessário iniciar os procedimentos administrativos para aquisição de um novo NVR.

Destaca-se, ainda, que a fonte eventualmente adquirida poderá ser mantida como item de reserva, possibilitando pronta reposição em eventuais ocorrências futuras, contribuindo para maior eficiência e prevenção de novas interrupções.

Por fim, cumpre destacar que os danos observados são compatíveis com ocorrências causadas por descargas elétricas atmosféricas, fenômeno imprevisível e alheio à vontade da Administração, sendo que todas as medidas adotadas até o momento visaram restabelecer os serviços essenciais com agilidade, responsabilidade técnica e economia de recursos públicos.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Nos termos do item 2.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: (X) NÃO.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A EXECUÇÃO: Imediato.

6. INDICAÇÃO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme Portaria nº 10, de 26 de janeiro de 2023.

7. ÁREA REQUISITANTE:

SETOR: Centro de Tecnologia da Informação

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

Nome: Thiago Ruvieri Delalibera

Cargo: Coordenador do Centro de Tecnologia da Informação

E-mail: thiago@camaravotuporanga.sp.gov.br

À autoridade superior, para autorização de prosseguimento.

Votuporanga/SP, 02/02/2026.

Responsável pela elaboração do DFD
THIAGO RUVIERI DELALIBERA
Coordenador do Centro de Tecnologia da Informação

