

RESPOSTA AO PROCESSO ELETRÔNICO

Processo Legislativo: Nº 226/2025.

Requerimento: Nº 164/2025.

Assunto: Requer ao poder executivo informações detalhadas sobre o despejo de esgoto em córregos no município de Votuporanga.

1) Em quais pontos do município está ocorrendo o despejo de esgoto em córregos?

Os pontos em questão são:

As margens do córrego Boa Vista, próximo a SP-320

As margens do córrego Marinheirinho, próximo ao VI Distrito Industrial (Empresa contratada no local providenciando os reparos, situação está prevista para regularização nos próximos 15 dias)

2) Quais as providências técnicas, ambientais e administrativas que a SAEV Ambiental está adotando para resolver este passivo ambiental?

Desde a identificação da obstrução, o Departamento de Engenharia mantém esforços contínuos na busca por soluções eficazes, por meio de ações progressivas de diagnóstico e planejamento técnico.

Inicialmente, foi realizado o levantamento topográfico da área, acompanhado da elaboração de um projeto preliminar, com o objetivo de subsidiar empresas especializadas na estimativa de custos para a execução de uma nova travessia utilizando o Método Não Destrutivo (MND). Contudo, os orçamentos obtidos revelaram-se excessivamente onerosos, o que motivou a busca por alternativas viáveis do ponto de vista técnico e econômico.

Na sequência, com o apoio de empresas especializadas, foi realizada uma primeira filmagem simples, sem custos a autarquia, com registros em dois pontos fixos da tubulação (poços de visita), o que permitiu uma visualização inicial das condições do trecho, embora limitada. Em momento posterior, na data de 10/06/2025 foi possível executar uma vídeo inspeção técnica, utilizando equipamento especializado, capaz de registrar imagens ao longo do interior da tubulação, possibilitando um diagnóstico mais preciso das causas da obstrução e favorecendo a definição de uma abordagem técnica mais adequada à sua solução. Trata-se de uma intervenção de alta complexidade técnica e não encontrada com facilidade na região.

Para viabilizar a realização da vídeo inspeção, foi executado um procedimento pela a SAEV Ambiental que consistiu no bloqueio do fluxo de efluente, na limpeza da tubulação obstruída por hidrojateamento e, posteriormente, na execução da filmagem com equipamento apropriado. As imagens serão enviadas posteriormente a SAEV Ambiental.

Reiteramos que a etapa de diagnóstico é essencial para garantir uma abordagem técnica segura e eficaz, assegurando o restabelecimento da plena funcionalidade do sistema de esgotamento sanitário sob responsabilidade desta autarquia.

3) Qual o prazo estimado para a solução definitiva dessas ocorrências?

O prazo será definido após finalização do diagnóstico que está sendo executado na data de hoje, dia 10/06/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2707-D8FC-EC23-4DCA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 11/06/2025 10:21:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2707-D8FC-EC23-4DCA>

